

INFORME DE IVP

"gsgrrgrrrggrwwr"

May 2026

1.1 Desarrollo de los trabajos.

- Se realiza inspección pedestre de línea gsggrgrrrgrwrr con fecha 07 de May de 2026.
- Ya ubicados en el sector se realiza Lectura de PTS, AST y charla de 5 minutos, dando a conocer los riesgos involucrados y sus respectivas medidas de control, que permitan aminorar al máximo dichos riesgos. Previo al inicio de los trabajos se realiza inspección de equipamiento a utilizar y se informan a propietarios de la línea a inspeccionar.
- rrwggwrgrgrwrr
- En la siguiente tabla se detallan observaciones relevantes con necesidad de atender con urgencia:

Nº Estructura	Observaciones relevantes
001	ggrgrgrwg
001	wggwgr

Recomendación:
rgrgggrgrgr

INFRA RED	INFORME DE INSPECCION PEDESTRE	? Colbun	FECHA: 07-05-2026
------------------	---	-----------------	-------------------

2.- Registro Fotográfico

Estructura N° 001

1. Contaminación de aisladores con polvo.
2. Placa de numeración borrosa.
3. ggrrrgrwg
4. wgwgr



Servicios Integrales Infrared SpA. www.infrared.cl +56957790540
Ruta CH115, ST86 Flor del Llano, San Clemente, Talca

3. ESTADISTICAS DE SEGURIDAD

MANDANTE	EMPRESA CONTRATISTA	TRABAJADORES	DÍAS	HORAS DIARIAS	HH
Central Los Molles	INFRARED	4	2	9	18

Nombre Empresa	Tasa de Accidentabilidad	Tasa de Gravedad	Tasa de Frecuencia
INFRARED	0	0	0

Nombre Empresa	Número de accidentes con tiempo perdido	Número de incidentes o desviaciones del procedimiento
INFRARED	0	0

Nota: Estadística acorde a proyecto

4. ACTIVIDADES DE LA SEMANA - INDICADOR PRINCIPALES

INDICADOR PRINCIPAL DE ACUERDO CON EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS		
EMPRESA INFRARED		
ACTIVIDAD	PROGRAMADAS	REAL
INSPECCIONES	2	2
ANALISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	2	2
OBSERVACIONES DE CONDUCTAS	1	1
DIFUSION DE PROCEDIMIENTOS	1	1
ACCIONES PREVENTIVAS	1	1
REUNIONES DE SEGURIDAD	1	1
CAMINATAS DE SEGURIDAD	1	1
REUNIÓN DE CIERRE	1	1

a. ACTIVIDADES DE CAPACITACION & ENTRENAMIENTO

CURSOS	EMPRESA	TRABAJADORES	HORAS	HH
Inducción Central Los Molles	INFRARED	4	1	4

Servicios Integrales Infrared SpA. www.infrared.cl +56957790540
Ruta CH115, ST86 Flor del Llano, San Clemente, Talca

INFRA RED	INFORME DE INSPECCION PEDESTRE	? Colbun	FECHA: 07-05-2026
------------------	---	-----------------	-------------------

DESCRIPCIÓN DE REPORTE INCIDENTES

NO SE REGISTRAN INCIDENTES

ACTIVIDADES RELEVANTES DE SALUD & SEGURIDAD

Se realiza difusión de procedimiento a todo el personal involucrado en la faena:

"IVP LMT GSGRGRGRRGGRWWR"

- En charla de inicio de faena se indica:
 - Ubicación de estación de emergencia.
 - Centro asistencial más cercano, número de MUTUAL 1407 en el caso de una eventual emergencia.
 - Se consulta a los trabajadores el estado en que se encuentran previa ejecución de los trabajos.
 - Participación de ITO en charla de 5 min en todos los puntos de trabajo.
 - Inspecciones realizadas.
 - Check list Equipo trabajo.

5.- Resumen de trabajo realizado.

1. IVP LMT gsggrgrgrrggrwwr.

- IVP de LMT.
- Los trabajos son culminados el Thursday 07 de May 2026, a su vez, recepcionados conforme por ITO Central Los Molles.
- Inspector responsable: prueba.

Línea / Sector: gsggrgrgrrggrwwr

N° Estructura: 001

Nivel de riesgo: Medio

Estado: Pendiente

Coordenadas GPS: -35.3895598, -71.6524118

César Faúndez Méndez
Infrared SpA.